

PROTOKÓŁ nr 93/2022

z czynności kontrolnych, związanych z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego

Dnia 27.10.2022 na podstawie art. 81 ust. 4 i art. 81a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) przeprowadza się czynności kontrolne DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA PIWNIC POD SKŁAD GIMNAZJUM NA ZESPÓLE SZKÓŁ TĄCIMOŚCI W GLIWICKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 35

komisja w składzie:

- 1. GABRIELA WIKTORIA } PIAO
- 2. EWA WIKTORIA WYBACZA }
- 3. ....

w obecności :

- 1. IWONA GURZALOWSKA | 4
- 2. RENATA SOBOTA | 5
- 3. [REDAKCYJNIE USUNIĘTY] | 6

dokonała kontroli nieruchomości i stwierdziła co następuje:

KONTROLOWANE PIWNICĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W BUDYNKU HALE SPORTOWEJ JEST TO BUDYNEK GEOMETRYCZNY, PODPIWIELONY WYKONANY W TECHNOLOGII PREFABRYKOWANEJ - STOPY ŻELBETOWE, KONSTRUKCJA STALOWA DACHU HALE SPORTOWEJ. POKRYCIE DACHU WYKONANE WYKONANE JEST PRZY UŻYCIU DACHU SŁOJOWA I STALOWA KONTROLOWANE BUDYNEK OZNAKOWANO NA PLANIE SYTUACYJNYM DOKŁADNYM DO PROJEKTU. WZGLĘDZĄC NA PAN ENWIK STANIE WSKAZAŁ USZKODZENIA WYSTĘPUJĄCE W POROŚLENIU MAŁY STALOWY PAN ENWIK STANIE NIEPROJEKTOWO ZWĘZŁOK STALOWY SPASER.

- 1. W POROŚLENIU STALOWY - STAL STALOWA - ZOBSTAWIANO ZAKŁADANIE POROŚLENIU PRZEZ DYLATAcję BUDYNKU, W DNIU KONTROLI POROŚLENIU NIE BYŁO ZALANE. NA BŁONIE WĘ WSKAZAŁYM PRZEZ OD ZENKATU WIDOCZNA JEST PIONOWA SZCZELINA BIEGNĄCA OD DACHU DO POZIOMY ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WYDŁUGOWANYCH POKADO 1 METR POKAD POZIOMY TERENU NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH SZCZELINA NIE JEST WIDOCZNA.


Z. IZOLACJA TERMICZNA I PRZECIWWODNA FUNKCJONOWANIE WYKONANA JEST KUPARKI DREWNA, PRZYKŁADOWO I ELEMENTY BRUKU PRZEZBIENIA LUBO I MIAŁO PRZY ŚCIANIE BUDYNKU. PRZY BRUKU STYROPIAN JEST OBEJDNIE I POŁĄCZONY RYBY SPUSZCZOWE PRZY ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU PODKŁONIE JĄ DO KANALIZACJI DOSTRZONĄ.

3. Ciepłota i wentylacja mechaniczna z rekuperacją dla w położeniu gruntu przy ścianie zewnętrznej nie są zabezpieczone przez przepływem wód opadowych.

U. PAN ERWIN STANIK wskazał, że w pomieszczeniu piwnicznym, w których zamontowano są odpady różnego typu promieniującej wody. W takich warunkach w czasie opadów, że konieczne jest odprowadzanie wody. WEDRUG PAN ERWIN STANIK ZALEWAŁE KATERUJE POPRZECZNIKI OD ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU.

PAN ERWIN STANIK INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA KONTROLA WENTYLACJI STANOWISKA STRZELECHY WOPRZECZNIKI ZOSTAŁO PRZEKAZANA SZCZEGÓLNE CELEMA UŻEĆ W PRZECIENIE PIĘCIOLETNIA.

NA TYM PROTOKÓL ZAKOŃCZONO, ODCZYTANO I PODPISANO WYKONANO DO KWANTALCIE Z OŚCIELOWA



zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia publ .....

( z jakiego powodu i na czym polega)

Możliwość usunięcia wad .....

( jakich i w jakim terminie)

**WNIOSEK:**

Wobec powyższych uchybień, zagrażających bezp. i zdrowiu publ., oszpecających widok ulicy lub otoczenia należy:

oraz pociągnąć do odpowiedzialności karno – administracyjnej .....

zam. ....

za. ....

PESEL: .....

Uwagi zainteresowanych obecnych przy komisyjnych oględzinach: .....

**Podpisy**

Członkowie komisji:

1. ....
2. ....
3. ....

Świadkowie:

1. *M. Nowe Gropelkowska*
2. *Ryszard Sobolewski*
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]